




【配水管（共同研究）検証結果】





設置後は残留塩素濃度の減少が大幅に改善され、その後も安定した値を示した。

【配水管（水道局独自）検証結果】



設置場所1・2ともに残留塩素の上流側と下流側の差は、設置前と設置後ではほぼ変化がみられなかった。



設置場所1・2ともに上流側と下流側で錆の変化は確認できなかった。